

ности, противопожарной безопасности и правилам оказания первой помощи при поражении электрическим током.

5.2. При монтаже, техническом обслуживании и ремонте руководствуйтесь «Правилами устройства электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором 12 апреля 1969 года.

5.3. Перед началом работы убедитесь в исправности заземления агрегата.

5.3.1. При заземлении штырь вбивается в землю. Вокруг штыря и в него необходимо налить подсолненую воду, которая смачивает землю, что улучшает контакт заземлителя с землей.

5.3.2. При эксплуатации необходимо следить, чтобы земля вокруг заземлителя была влажной.

5.4. Систематически следите за исправностью заземления электрооборудования агрегата. Не работайте без заземления или при его неисправности.

5.5. Все ремонтные работы на электростригальных машинках производите только при отсоединении их от питающей электросети.

5.6. Не перемещайте преобразователь с одного места на другое, не выключив его.

5.7. Не оставляйте включенный преобразователь без надзора.

5.8. Не допускайте скручивания и пегления токопроводящего кабеля.

5.9. Не допускайте оголения проводов электрической сети, регулярно проверяйте и ремонтируйте изоляцию проводов.

5.10. Не допускайте большого скопления шерсти в целях предупреждения пожара.

5.11. Не допускайте перегрузки электродвигателей. Разборку и сборку электродвигателей, замену износившихся частей могут выполнять лица, имеющие специальную подготовку.

Аппарат точильный с суппортом ДАС-350




Рис. 14

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Монтаж и сборка электростригального агрегата.

6.1.1. Пункт для стрижки овец располагать в светлом просторном помещении, оборудованном прочной вытяжной вентиляцией. До начала монтажа оборудования помещение тщательно вычистите, выбелите и проде-