

Выставка ролика




Рис. 19

## 10. ТАРА И УПАКОВКА

- 10.1. Тара согласно паспорту на агрегат электро-стригальный ЭСА-12/200.
- 10.2. Тара согласно паспорту на агрегат электро-стригальный ЭСА-6/200.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 11.1. При транспортировании должна быть обеспечена сохранность упаковки от повреждений и потерь.
- 11.2. Транспортирование агрегатов можно производить любым видом транспорта.

## 12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 12.1. Агрегаты могут ставиться на кратковременное или длительное хранение.
- Кратковременное хранение — от 10 дней до двух месяцев, длительное — более двух месяцев.
- 12.2. Агрегаты необходимо хранить в закрытых помещениях.
- 12.3. Агрегаты на кратковременное хранение ставят непосредственно после окончания работ, на длительное

- хранение — не позднее 10 дней с момента окончания работ.
- 12.4. Перед хранением проведите техническое обслуживание.
- 12.5. Агрегаты после эксплуатации очищают от пыли, грязи, подтеков масла, жира и других остатков.
- 12.6. Металлические неокрашенные поверхности смажьте смазкой пушечной ГОСТ 19537-83.
- 12.7. Машинки разбираются, протираются насухо, смазываются в соответствии с табл. 9, после чего собираются.
- 12.8. Агрегаты отключить от электросети.
- 12.9. Все оборудование по окончании чистки и смазки упаковывается в деревянную тару.